# 新砂プラザ

08-022-2022 作成 種別 耐震診断・耐震改修 建物用途 事務所

発注者 JST株式会社 改修設計 株式会社 日本設計 改修施工 株式会社 大林組

所 在 地 東京都江東区 竣 工 年 1993年(平成5年) 改修竣工 2020年(令和2年)

# 長周期地震動対策としての制振補強

# ●建物概要

建物規模 地上17階・塔屋1階

建築面積 3,995.51 m²,延床面積 36,847.91 m²

構造種別 (1階) 高層直下部:鉄骨鉄筋コンクリート造

周辺低層部:鉄筋コンクリート造

(2階以上) 鉄骨造

構造形式 (1階) 耐震壁付ラーメン構造

(2階以上) ブレース付ラーメン構造

#### ●改修経緯

新砂プラザは、大臣認定を取得して1993年に竣工した新耐震の高層ビル である。2011年の東日本大震災において、建物には大きな損傷は生じなか ったが、固定されていない棚が一部転倒するなどの被害が生じた。

このような建物の揺れの状況を受けて日本設計が『制振補強』検討を開始、 2014 年時点で一定の改修案が完成したものの、旧テナントが在居した状態 での工事の実施が現実的には難しく、2018年の旧テナント移転を機に同年 8月より実施設計に着手したという長年の経緯がある。

### ●制振改修計画

現行法規に適合し、現在の超高層建物と同等の耐震性能を有することを 耐震性能目標とした。

改修方法として、補強箇所が少なく、かつ、既存躯体の補強が最小限と なる同調粘性マスダンパー制振を採用した(写真-2)。

制振部材は4階から11階に追加配置し、箇所数は各階長辺方向2箇所、 短辺方向4箇所の計48箇所である。制振部材の総数は86基である。

また平面的部材配置は、内部空間に制約が生じることなくオフィスを利 用できるよう、外周部に集約して配置することにした(図-1)。

# ●改修技術の説明

制振部材および周辺架構を写真-3 に示す。下部の同調粘性マスダンパー と上部の追加梁の間をV字鋼管ブレースでピン接合することで、柱間にダ ンパーを追加設置する案を採用した。

V字ブレースは外径 ø 152.4 とスレンダーな形状にでき、ブレース中心と 横連窓方立位置を合わせるように配慮することで、眺望への影響を最小限 とすることが可能となった。また、既存エレベーターにより運搬可能な重量、 形状となるように接手位置等に配慮した。

なお、施工時には、補強鉄骨の剛性確認試験を行い、ダンパー周辺架構部 材の剛性が、設計の想定範囲内であることを確認した。

# ●改修コスト


制振補強の設計・工事においては、耐震対策緊急促進事業の補助金を活用 し、コスト低減を図った。



写真-1 建物外観



写真-2 同調粘性マスダンパー



800kN である。

図-1 制振部材配置図



写真-3 制振部材·周辺架構設置状況

長周期地震動に対する安全性の確保を目的として、地震時の変形を抑制し、揺れの継続時間を短くするために、 制振部材を追加設置する制振改修工事を実施した。

【耐震改修の特徴】高耐震性能、長周期地震動対策、デザイン性向上、資産価値向上、助成金適用、BCP(事業継続性)向上 【耐震改修の方法】強度向上 靭性向上 免震改修 制震改修 仕上げ改修 天井改修 設備改修 液状化対策 基礎の耐震改修

# ●改修工事概要

『制振補強』と併せて、次の2つの工事が実施された。

『リニューアル』: 基準階 (4 階~15 階)・低層階 (1 階~3 階) のテナ ント専用エリアと各階共用部の内装・設備全面更新

『BCP』: オフィス全体への72時間電源供給のための非常用発電機 とオイルタンクの新設

改修前後の平面図を図-2に、制振部材設置後の状況を写真-4に示す。 工事実施における主な留意点は、次のとおりである。

# ・ビルオーナーが在居した状態での工事に対する配慮

16 階・17 階にビルオーナーが在居した状態での工事であったため、 13 階以上の作業については、ビルオーナーの営業時間外で実施した。

# • 現場溶接作業時の火災防止

現場溶接箇所近傍の外壁吹付断熱材を樹脂系モルタルで全面コー ティングした上で、防炎シート養生、更に火気監視人を配置して万 全の火災対策を講じた。

#### ●制振改修の効果

東日本大震災時に近隣で観測された地震動を入力したときの応答解析 結果によると、最大層間変形角は約32%低減されている(図-3)。

また、地震観測記録(2012年12月7日)を入力したときの17階床では ダンパー設置により、継続期間中の応答加速度は低減され、後揺れも約 1/3 の時間で収束しており(図-4)、制振改修の効果が表れている。

## ●設計者コメント

制振構造が広まったのは2000年以降である。軟弱地盤という敷地条件 と建物周期の関係から地震時の揺れが大きくなっていたが、制振補強で地 震力を低減することで、既存躯体の補強をすることなく、仕上げや設備も 含めた「上級」の耐震性能グレードの超高層ビルとすることができた。

## ●施工者コメント

上部階が在居のまま工事の為、作業の騒音・振動には事前調査・対策協議・ 確認・改善を重ねた。大量の鉄骨溶接では外壁材の吹付断熱材の火花養生や 溶接時の発煙に対し隔離養生とし、本締めは営業時間外に実施。既存鉄骨 取合いが多く、実測値反映の製作部材も多数で、精度確保に工夫を重ねた。

# ●発注者コメント

設計・施工に当り、①既存建物の重量増を抑える手法、②眺望阻害・スペ ースロス発生の回避、③施工中のテナント影響への配慮の3点を重視した。 結果的に、テナント入替え機会を待ち、東日本大震災後8年越しの実現と なったが、「制振補強」・「72時間電源確保」・「竣工以来の大規模リニューア ル」と、将来に向け必要なリノベーションを、新テナント入居までの限ら れた工期内にすべて完了できたことは、十分な事前準備作業と設計、施工 関係者ご協力の賜物と感謝している。



図-2 基準階平面図(改修前・改修後)



写真-4 制振部材設置後仕上げ状況




図-3 制振効果(層間変形角)




図-4 制振効果(後揺れの低減)

日建連 耐震改修事例集 G2022 日本建設業連合会 当事例集の二次利用を禁止します。 お問い合わせ先 一般社団法人日本建設業連合会 建築部 〒104-0032 中央区八丁堀 2-5-1 東京建設会館 8 階 TEL 03-3551-1118 FAX 03-3555-2463