

鉄骨工事 Q&A	デッキ・スタッド	スタッド取付けピッチ	制定	2011年7月1日
			改訂	2019年4月1日

Q. 梁の高力ボルト継手部にスタッドを打設できない場合、増打ち必要か？

A.

不足分を増し打ちする場合がありますが、もともとのピッチが狭い場合には、増し打ちできない場合もありますのでスタッドの最小ピッチの規定(スタッド軸径の7.5倍以上)をクリアするように施工してください。いずれにしろ、増打ちが必要か否かを工事監理者に確認してください。



「増し打ち」していない例



「増し打ち」した例

出典：(一社)日本建築学会 鉄骨工事技術指針・工事現場施工編、2018